

Angebotspreis: 2.400,00 €

| Satz Nummer | Reifen Info | Fahrzeugmodell | Felgen-Typ | Felgenteilenummer | Reifenbreite | Reifenquerschnitt | Zollgröße | Traglastindex | Geschwindigkeitsindex | Rundflap | Saison | Reifenmarke | Reifen Profil mm | Reifen DOT | Q-Felge | Bordsteinkratzer | Gebrauchsspur Spalt | Felge Sonstiges | Q-Reifen | Thermischverändert | Seitlich abgefahren | Einfahrtschaden | Seitliche Beschädigung | RDK-Sensoren | Sonstiges | Preis |
|-------------|-----------------------|-------------------------|------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------|---------------|-----------------------|----------|--------|-------------|------------------|------------|---------|------------------|---------------------|-----------------|----------|--------------------|---------------------|-----------------|------------------------|--------------|----------------------------|------------|
| NEU | Winterkomplettradsatz | 2er, 3er, 4er: G2x, G42 | M790 | 8089890 | 225 | 45 | 18 | 95 | T | X | Winter | Continental | NEU | 2021 | A | | | Grau/ Glanzg. | A | | | | | RDC | Ice Contact 3 Spike-Reifen | |
| NEU | Winterkomplettradsatz | 2er, 3er, 4er: G2x, G42 | M790 | 8089890 | 225 | 45 | 18 | 95 | T | X | Winter | Continental | NEU | 2021 | A | | | Grau/ Glanzg. | A | | | | | RDC | Ice Contact 3 Spike-Reifen | |
| NEU | Winterkomplettradsatz | 2er, 3er, 4er: G2x, G42 | M790 | 8089890 | 225 | 45 | 18 | 95 | T | X | Winter | Continental | NEU | 2021 | A | | | Grau/ Glanzg. | A | | | | | RDC | Ice Contact 3 Spike-Reifen | |
| NEU | Winterkomplettradsatz | 2er, 3er, 4er: G2x, G42 | M790 | 8089890 | 225 | 45 | 18 | 95 | T | X | Winter | Continental | NEU | 2021 | A | | | Grau/ Glanzg. | A | | | | | RDC | Ice Contact 3 Spike-Reifen | 800€/ Satz |

3x Sätze insgesamt
800€/ Satz

Qualitätseinstufungen für Felgen

Qualität A: leichte Kratzer, Steinschläge, Lackschäden Tiefe <= 1mm | Länge <= 5cm
 Qualität B: Bordsteinschaden, stark verkratzt, Steinschläge, Lackschäden, Korosion, eingebrannter Bremsstaub
 Entsorgung: Tiefe Schrammen, Höhenschlag, Deformation, Riss
 NEU: Leichte Lagerungsspuren können trotzdem vorhanden sein.

Qualitätseinstufungen für Reifen

Qualität A Nicht älter als 3 Jahre und mindestens 6,5mm ausgenommen Sportbereifung
 Qualität B Bis 5 Jahre und mindestens 5,5mm
 Qualität C Bis 5 Jahre und mindestens 5,4mm - 4,5mm
 Qualität D Älter als 5 Jahre oder weniger als 4,5mm Thermisch Verändert, Sägezahn, Seitlich angefahren, Einfahrtschaden"